Désoxydant métaux

Date de mise à jour : 21/03/2025

DESCRIPTION

Le Désoxydant élimine l'oxydation sur tous vos cuivres, bronzes, étains, laitons, argenterie, etc.
Le Désoxydant est idéal pour le décapage et la rénovation des métaux très encrassés.
Il supprime le vert de gris et tous résidus d'oxydation en général, des métaux fortement oxydés : décoration, ameublement, lustrerie…

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

DESTINATION	PHASE	ASPECT	TEINTE(S)	CONDITIONNEMENTS
Intérieur	Aqueuse	NC	NC	0.25L
MATERIEL D'APPLICATION			**SUPPORTS**	
Laine d'acier			Métaux encrassés	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Densité	1.01 ± 0.02 %
pH	< 1
Conservation	A conserver 24 mois dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur
Déchet	Destruction des déchets dans un centre agréé

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 couche
Rendement		Selon support
Temps de séchage à 20°C	Séchage complet	24h
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage des outils		Eau

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com

CONSEILS D'UTILISATION

APPLICATION

1. Imbibez une Laine d'acier 000 de Désoxydant, puis appliquez sur l'objet à nettoyer.
2. Insistez sur les parties oxydées et rincez à l'eau.
3. Laissez sécher et polissez avec une Laine d'acier 000.

Dangereux. Respectez les précautions d'emploi.
Munissez-vous de gants. Agitez le bidon avant utilisation. Faites ensuite briller vos métaux grâce au Brillanteur !

PREPARATION DES SURFACES ET APPLICATION

SUPPORT	PRÉPARATION
Métaux	**1 –** Nettoyage **2 –** Rinçage à l'eau claire **3 –** Ponçage si nécessaire **4 -** Dépoussiérage

La présente fiche technique propose des informations sur nos produits et a été établie au mieux de nos connaissances. Elle correspond aux connaissances les plus récentes en matière de technique et d'expériences du fabricant. Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l'acheteur/l'utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon les règles de l'art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l'utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée pour la mise en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. Les informations sont fournies à titre indicatif et ne créent pas de droits particuliers ou d'obligations principales ou accessoires particulières dans le cadre du contrat de vente. Toute nouvelle notice annule et remplace le présent document. La dernière version de ce document se trouve sur www.id-paris.com